

OQ

Dirección de Terminal e información para cargas de cliente recoge (CPU)



Terminal PESA San José Iturbide

Polímeros Especiales S.A. de C.V.
Km.58.5 Carretera Querétaro-San Luis Potosí
Parque Industrial Opción
C.P. 37980
San José Iturbide, GJ,
Mexico

Horario de carga: Lun – Vie 8:00 h – 16:00 h
Sábados 8:00 h – 11:00 h

Contactos:

<ul style="list-style-type: none">Luis Miguel Salgado Teléfono: 419 1983 100 Email: luismiguel.salgado@pesamx.com	<ul style="list-style-type: none">Alejandro Martínez (Back Up) Phone: 419 1983 100 Email: alejandro.martinez@pesamx.com
---	---

Programación

- Las cargas se realizan de acuerdo al programa confirmado por OQ.
- Las pipas pasan a cargar conforme al orden de llegada que se registra en la caseta de Vigilancia.

Requisitos para la carga

La unidad debe estar en condiciones óptimas tanto mecánicas como de limpieza (presentar certificado de limpieza vigente indicando el último producto cargado) contar con equipo básico de seguridad, la capacidad máxima de carga es 33,000 kilogramos.

El personal de operaciones hará una inspección visual de la unidad y si encuentra que no cumple con los requisitos de limpieza o de óptimo estado mecánico, se rechazará y pedirá al operador que retire la unidad. Se hará del conocimiento del personal del área de Customer Relations de OQ para su seguimiento con el cliente.

El operador debe portar equipo de protección personal, usar zapatos de seguridad, camisa de algodón de manga larga y pantalones de mezclilla, presentar su licencia tipo "E" vigente, y la constancia del certificado médico de la SSA o del IMSS, presentar constancia de pagos actualizada del SS; así como la carta-porte y la carta Cliente Recoge.